

VOPSEA „ KÖBER WEISS”

S.F. V 8611HU

pag. 1/3

Descriere Produsul “ KÖBER WEISS” V 8611HU este o vopsea alba in emulsie apoasa acrilostirenica. **Poate fi nuantata utilizand produse de nuantare marca KÖBER.**
Elemente caracteristice principale: clasa de acoperire 2, conform SR EN 13300 : 2002/AC/2003 (putere de acoperire foarte buna), grad de alb deosebit, timp de uscare redus, permeabilitate la vapori de apa, permitand respiratia suprafetei, aderenta buna la substrat, caracter nepoluant, se aplica usor.

Utilizare Este destinata vopsirilor de interior, se poate aplica pe toate tipurile de suprafete de zidarie, tencuiala, beton, inclusiv BCA -ul, placi de ipsos, placi de gips- carton, carton asfalt, placi de rigips.

Certificate Produsul V 8611HU are agrement tehnic Nr: 016- 04 / 1079 - 2010 elaborat de ICECON Bucuresti si emis de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii Bucuresti.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici produs:

Aspect	suspensie vascoasa, tixotropa	vizual
Culoare	alba	vizual
Continut de substante nevolatile, 0,5g / 50cm ² , 105°C, 10 min.	66 ± 1%	SRENISO 3251 : 2008
Vascozitate Stormer, 25°C	95 - 110UK	IL- CCSAV- 04
pH	8,0 - 8,5	IL-DC-31
Densitate, 23°C	1,68 ± 0,05 g/ml	SR EN ISO 2811-1 : 2002

Valabilitate in ambalaj **24 luni** de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare. In functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.

Caracteristicile peliculei:

Aspect	mat	vizual
Grad de alb, WI, min.	90%	Aparat Data Color

Timp de uscare la 23 ± 2°C, 50 ± 5% umidit. relativa:
-Timp de uscare in adancime (Tip D), max. 1 ora
ASTMD 1640 : 2003

VOPSEA „ KÖBER WEISS”

S.F. V 8611HU

pag.2/3

Detalii de aplicare:

Metoda de aplicare -pensulare, roluire

Diluant utilizat / diluare primul strat diluat 10% cu apa rece curata (15 - 25°C), al 2-lea strat nediluat
- APA rece (15 - 25°C)
curata

Interval de min.1 ora
recuperare

Consum specific pana la 5 m² / l / 2 straturi. Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).
(1strat diluat 10%,
1 strat nediluat). determinare practica

COMPATIBILITATE Nu se recomanda amestecarea vopselei V 8611HU cu alte produse, cu exceptia produselor de nuanzare marca Köber.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaritoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

a).Suprafete noi

- se netezesc prin frecare cu piatra ponce, gresie, caramida bine arsa sau cu o bucata de scandura de brad, prin miscari circulare si pastrand permanent contactul cu suprafata tencuielii. Pentru arii mari, se folosesc aparate electrice de slefuit;
- fisurile existente se deschid cu un cutit si se repara cu mortare de ciment, ipsos sau alte materiale de umplere si egalizare. Pentru fisuri cu adancimi de maxim 2 mm, se foloseste chit de cutit pentru zidarie "STUC" C 4000. La grosimi mai mari, se recomanda aplicarea succesiva a mai multor straturi de stuc, cu slefuire si desprafuire intermediara;
- tencuielile care prin ciocanire se dovedesc necorespunzatoare se indeparteaza complet, pana la zidarie. Daca portiunea este mica se repara cu pasta de ciment cu intarire rapida; pe suprafete mari se utilizeaza mortar de acelasi fel cu al tencuielii existente;
- stratul de glet se executa din pasta de ipsos sau chit de cutit pentru zidarie "STUC" C 4000, acesta din urma fiind deosebit de fin si de alb, cu uscare rapida si capacitate foarte buna de slefuire dupa uscarea completa;
- praful rezultat din netezirea suprafetelor se indeparteaza cu perii, maturi sau se sufla cu aer comprimat;
- granulatiile de nisip mai mari, evidente pe suprafata tencuielii, trebuie indepartate deoarece ele se vor desprinde cu timpul impreuna cu finisajul, prin atingere;
- pe toata perioada retencuirii sau a reparatiilor zonelor problema, temperatura suportului trebuie sa fie cel putin 5°C;
- tencuiala proaspata se lasa minim 24 ore pentru uscare completa inaintea aplicarii stratului de finisaj

b).Suprafete care au mai fost vopsite

- se verifica starea tencuielii prin ciocanire; la portiunile care se desprind se reface tencuiala si se repara muciile lovite;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin raziure cu spaclul de otel, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutii chimice speciale;
- vopselele pe baza de clei(huma) se inlatura in totalitate;
- zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregneaza si se curata foarte bine cu solutie antemucegai AS 8000, dupa care se usuca complet;
- eventualele reparatii se executa cu paste de ciment, de ipsos sau materiale de etansare adecvate; se indeparteaza apoi praful rezultat in urma slefuirii ulterioare reparatiei.

VOPSEA „ KÖBER WEISS”

S.F. V 8611HU

pag. 3/3

c) Grunduirea suprafetelor inaintea aplicarii produsului

- scopul acestei etape este sa impregneze suportul si sa ancoreze stratul de vopsea deja existent pe perete, in cazul in care acesta este destul de rezistent si nu s-a indepartat;
- prin grunduire se uniformizeaza absorbtia suportului, astfel incat ultimul strat de finisaj sa apara perfect omogen si fara pete;
- de asemenea, se urmareste cresterea aderenței dintre produsul aplicat si suport
- grunduirea este obligatorie si consta in aplicarea a cel puțin un strat de amorsa pentru zidarie G 8101 sau 1 strat diluat maxim 10% amorsa alba “ Putzgrund Weiss “ G 8105.Daca este cazul, (suprafata a fost atacata de ciuperci sau mucegai), in loc de amorsa G 8101, se aplica 1-2 straturi amorsa antimucegai G 8107.
- grunduirea se face numai dupa ce suprafetele curatate, reparate sau retencuite s-au uscat complet;
- zonele tencuite proaspat si cele reparate trebuie grunduite suplimentar datorita gradului mai mare de absorbtie pe care in prezinta;
- dupa uscarea suprafetei grunduite se poate aplica produsul.

CONDITII DE APLICARE

- umiditatea relativa a mediului: max. 70%
- temperatura mediului ambiant si a suportului: 10 - 30 °C
- se recomanda ventilarea spatiului de lucru

NOTA: nerespectarea acestor conditii poate conduce la aparitia unor defecte sau la compromiterea totala a protectiei.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Dupa conditionare la temperatura de 10 - 30°C si o buna omogenizare, produsul se aplica pe suprafata pregatita corespunzator prin pensulare sau roluire.Se aplica primul strat diluat 10 % cu apa rece curata (15 -25°C); dupa uscarea completa a acestuia (minim 1 ora) se aplica al 2-lea strat nediluat.

Observatie: A nu se lucra sub + 5 °C.

AMBALARE

Recipiente de mase plastice de capacitate neta 8,5L, 15L.

SECURITATEA MUNCII

Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea, se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.

NOTA

Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.

Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.